
H= 4956
H= 3000
H= 0
4000
4000
4000
12000


KURNIK 928,6 M2
POM. GOSPODARCZE
POW. 60,4 M2
12650
80400
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000